

ПРЕДПИСАНИЕ № 25п-19-2021
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
об устранении выявленных нарушений

«01» марта 2021г.

ст. Старощербиновская

Луговым Иваном Владимировичем, И.о. заместителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах в ходе плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 27.01.2021г. № 19р-19-2021 в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Щербиновская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, расположенной по адресам: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Промышленная, 1, ст. Старощербиновская, ул. Красная, 69, с. Ейское Укрепление, ул. Советов, 8, пос. Восточный, ул. Калинина, 3, х. Красный Дар, переулок Бригадный 9, с. Глафировка, ул. Кирова, 5, с. Николаевка, ул. Горького, 13, с. Шабельское, ул. Демьяна Бедного, дом 41, ст. Новощербиновская, ул. Лермонтова, 8, х. Любимов, ул. Спортивная, 3, пос. Щербиновский, ул. К. Маркса, 13, ст. Старощербиновская, ул. Красина, 133/1, пос. Щербиновский, ул. К.Маркса, 12, с. Шабельское, ул. Советов, 34, ст. Новощербиновская, ул. Мира, 39, с. Ейское Укрепление, ул. Суворова, 21, с. Екатериновка, ул. Калинина, 50, ст. Старощербиновская, ул. Шевченко, 156, ст. Старощербиновская, ул. Красноармейская, 16, ст. Старощербиновская, ул. Лермонтова, 37.

Установлено нарушение санитарного законодательства:

Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Промышленная, 1:
Отделение АРО: - необходимо проведение ремонта: в предбоксе поверхность потолков, дверей палаты № 1, порожек не гладкая, имеет дефекты покрытия. Стена разделяющая предбоксы и противошоковую палату выполнена из стеклоплат с деревянными перекрытиями, которые не плотно прилегают друг к другу, швы не герметичны. В помещении предбокса необходима замена немедицинской мебели, на которой так же имеются сколы, неровности. Коридор, соединяющего отделения АРО и ОФД требует проведения ремонтных работ, поверхности пола, потолков, стен не гладкие, имеют дефекты. В помещении предбокса необходима замена немедицинской мебели, на которой так же имеются сколы, неровности. Санитарная комната, служебные помещения ОФД требуют проведения ремонтных работ, поверхности потолков, стен не гладкие, имеют дефекты.

Отделение ФД: - в кабинете старшей м/с ОФД необходим ремонт, поверхности потолков имеет трещины. В кабинете функциональной диагностики необходимы ремонтные работы: покраска поверхности дверей, так как она имеет сколы и выбоины, на полу необходима замена линолеумного покрытия, так же необходима замена немедицинской мебели, на которой так же имеются сколы, неровности. Прием врача, обработка эндоскопического оборудования, проведение эндоскопических процедур проводятся в одном помещении.

Отделение ССМП: - необходимо проведение ремонтных работ: поверхности потолков, стен не гладкие, имеют дефекты, замена немедицинской мебели, на которой так же имеются сколы, неровности. В станции ССМП не соблюдается минимальный набор помещений: диспетчерская, комната отдыха бригад, комната хранения и комплектации укладок, размещены в двух-спаренных комнатах.

Хирургическое отделение: - необходимо проведение текущих ремонтных работ: пол коридора хирургического отделения выполнен плиткой, которая имеет сколы, в часть помещений отделения требуется подводка горячей воды к установленным умывальникам. В перевязочной необходимо проложение инженерных коммуникаций системы холодного водоснабжения в закрытом коробе.

Рентген кабинет: - необходима замена немедицинской мебели, на которой так же имеются сколы, неровности.

рабочих местах ЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» выявлены несоответствия требований гигиеническим нормативам по следующим адресам:

-Краснодарский край, Щербиновский район, п. Восточный, ул. Калинина, д. 3, процедурный кабинет рабочее место медсестры – освещенность искусственная, $311,2 \pm 31,8$ люкс при допустимой норме 500 люкс протокол № 138/Е от 10.02.2021г.;

-Краснодарский край, Щербиновский район, с. Ейское Укрепление, ул. Советов, д. 8, процедурный кабинет рабочее место медсестры – освещенность искусственная, $387,2 \pm 37,0$ люкс при допустимой норме 500 люкс протокол № 124/Е от 08.02.2021г..

Амбулатория врачебная ст. Новощербиновская ГБУЗ «Щербиновская районная больница» МЗ КК ст. Новощербиновская, ул. Лермонтова, 8:

- во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах работников, в туалетах, процедурном и вспомогательном помещении необходима установка умывальников с подводкой горячей воды, оборудованные смесителями. Покрытие пола линолеум в вестибюле, врачебных кабинетах, имеют дефекты покрытия. Площадка для сбора ТКО не ограждена и без навеса.

Медицинский кабинет МБОУ СОШ № 11 имени Георгия Капитоновича Кухаренко МО Щербиновский район Краснодарский край Щербиновский район, село Шабельское, ул. Советов, 34:

-в медицинской организации необходима организация гардероба для верхней (уличной) одежды. В процедурном кабинете полы и стены имеют повреждения, после установки раковины.

Медицинский кабинет МБОУ СОШ № 13 имени героя Советского Союза Григория Федотовича Короленко МО Щербиновский район Краснодарский край Щербиновский район, село Глафировка, ул.Калинина,61: -требуется организация гардероба для верхней (уличной) одежды.

Фельдшерско – акушерский пункт х. Любимов, ул. Спортивная, 3; - в хозяйственной зоне на собственной территории необходима установка контейнерной площадки для ТКО с твердым покрытием и въездом со стороны улицы, защищенная от постороннего доступа, с ограждением и навесом.

Фельдшерско – акушерский пункт х. Красный Дар, пер. Бригадный, 9; -в смотровом кабинете стол фельдшера требует замены, так как имеет повреждения покрытия. В хозяйственной зоне на собственной территории требуется установка контейнерной площадки для ТКО с твердым покрытием и въездом со стороны улицы, защищенная от постороннего доступа, с ограждением и навесом. Окна обиты полиэтиленовой пленкой, что не позволяет проводить естественное проветривание помещения через форточки, фрамуги или отверстия в оконных блоках.

Медицинский кабинет МБОУ СОШ № 6 им. А.А. Шукалова МО Щербиновский район село Екатериновка, село Екатериновка, ул. Калинина, 50; -в смотровом кабинете и кабинете приема врача стены имеют дефекты покрытия, необходим ремонт.

Медицинский кабинет МБОУ СОШ № 3 им. Р.Ф. Короленко МО Щербиновский район п. Щербиновский, ул. К.Маркса, 12; -в процедурном кабинете необходим ремонт: покрытие пола и стен имеют дефекты покрытия.

Фельдшерско – акушерский пункт с. Николаевка, ул. Горького, 13; -в смотровом кабинете и коридоре необходим ремонт: покрытие стен имеет дефекты покрытия. В хозяйственной зоне на собственной территории необходима установка контейнерной площадки для ТКО с твердым покрытием и въездом со стороны улицы, защищенная от постороннего доступа, с ограждением и навесом.

Медицинский кабинет МБОУ СОШ № 1 им. А.В. Ляпидевского МО Щербиновский район ст. Старощербиновская, ст. Старощербиновская, ул. Лермонтова, 37; -в процедурном кабинете покрытие пола (сопряжение пола и стен), в кабинете приема врача требуются ремонтные работы: покрытие стен имеют дефекты покрытия. В процедурном кабинете требуется оборудовать умывальник смесителем с бесконтактным управлением.

Медицинский кабинет МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова МО Щербиновский район ст. Старощербиновская, ст. Старощербиновская, ул. Красноармейская, 16; -в кабинете приема врача необходим ремонт: покрытие пола и стен имеет дефекты покрытия. В процедурном кабинете умывальник необходимо оборудовать смесителем с бесконтактным-управлением.

Медицинский кабинет МБОУ СОШ № 3 им. Е.И. Гришко МО Щербиновский район ст. Старощербиновская, ст. Старощербиновская, ул. Шевченко, 156; - в процедурном кабинете необходим ремонт, так как покрытие пола и стен имеют дефекты покрытия. В процедурном кабинете умывальник требует оборудования смесителем с бесконтактным управлением. В смотровом кабинете кушетка требует замены, так как имеет сколы и трещины, признаки ржавчины.

Медицинский кабинет ГБПОУ КК ЩИТ МО Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Красина, 133/1; -в процедурном кабинете умывальник необходимо оборудовать смесителем с бесконтактным управлением.

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.п. 1.2, 2.15, 2.5, 2.9, 2.16, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"


2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 15.03.2022г., по адресу: г. Ейск ул. К. Либкнехта, д. 285.

3. Ответственным за выполнение предписания является: ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ» МЗ КК в лице законного представителя.

(должность, фамилия, имя отчество лица, на которое возлагается ответственность)

4. Административная ответственность по факту невыполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена ст.19.5 ч. 1 КоАП РФ. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


Предписание выдал: Луговой Иван Владимирович И.о. заместителя начальника ТО У Роспотребнадзора в Ейском, Щербиновском, Староминском районах
(должность лица, выдавшего предписание, ФИО)



(подпись)

Предписание получил: уполномоченный представитель ГБУЗ «Щербиновская ЦРБ» МЗ КК И.В. Качура

01.03.2021г.



(подпись)